


El accesorio MW-1639 sirve para montar las fuentes RS-15 y RS-25 en Carril Din TS35 de 7,5 mm. ó 15mm.

■ INSTALACIÓN

1. Coloque el accesorio sobre la fuente (con la parte metálica del accesorio en la parte trasera de la fuente) y atornille el único tornillo central.



Apriete el tornillo.

No use tornillos de mayor longitud al suministrado ya que podrían dañar la fuente

2. Coloque la fuente sobre el carril Din y presione luego por la parte trasera tal y como se indica en las figuras.





■ DESINSTALACIÓN

1. Para retirar la fuente del carril Din use un destornillador o similar. Tire de la parte metálica hacia arriba y levante de ese lado la fuente. Tire hacia abajo para sacarla del otro lado.



Vista superior

Vista lateral



Nota: al llevar un solo punto de fijación si no se aprieta correctamente el tornillo la fuente puede girar ligeramente.